

Appendix 15

Joseph L. ...

R. R. SPEY
N/S: 9064.
MAT: 76-54
POS: #2

AEROMOTORES SRL

Av. Rosales 597 y Carrosella - El Palomar (1684) - Bs. As. - Argentina

MANUFACTURER Rolls Royce MODEL Spey 555 - 15 SERIAL No. 9064

TSN 17486 Hs TSO 0 Hs CSN 20243 Cs CSO 0 Cs

✓ Overhaul ✓ Repair ✓ Modification WORK ORDER No. 0166

Se cumplió Recorrida General de acuerdo a los requerimientos del Manual del Fabricante (0-Sp2-F), TL. 212, incorporando las siguientes Modificaciones, Reparaciones, Boletines de Servicio y Directivas de Aeronavegabilidad:

MODIFICACIONES INCORPORADAS:

2658, 5515, 5990, 6059, 6421, 6428

REPARACIONES INCORPORADAS:

XRS492, XRS3012, XRS3098, XRS3111, XRS3191, XRS3209, XRS3244, XRS3361, XRS3367, XRS3407, XRS3494, XRS3535, XRS3550, XRS3576, XRS3950, XRS3984, XRS3989, XRS4070, XRS4084, XRS4091, XRS4127, XRS5000, XRS5014, XRS5021, XRS5022, XRS5023, XRS5024, XRS5026, XRS5028, XRS5032, XRS5033, XRS5034, XRS5035, XRS5037, XRS5038, XRS5039, XRS5040, XRS5041, XRS5042, XRS5049, XRS5051, XRS5052, XRS5074, XRS5076, XRS5086, XRS5089, XRS5093, XRS5104, XRS5108, XRS5115, XRS5118, XRS5141, XRS5142, XRS5144, XRS5147, XRS5203, XRS5207, XRS5208, XRS5211, XRS5218, XRS5225, XRS5581, XRS5581, XRS5600, XRS5601, XRS5864, XRS5865

1 de 2

Lugar y fecha

Firma y sello

NOTA: Esta página está reservada para anotar los antecedentes de baja del motor debiendo citarse el comprobante del caso y la fecha en que ha sido acordado, agregándose todo otro salomado sobre el destino del motor, reparación efectuada, etcétera. Será firmada por órganos autorizados de la D. G. M. o de los Servicios Técnicos de las Bases Aeronaves.



AEROMOTORES SRL

Av. Rosales 597 y Carrosella - El Palomar (1684) - Bs. As. - Argentina

MANUFACTURER	Rolls Royce	MODEL	Spey 555 - 15	SERIAL No.	9064		
TSN	17486 Hs	TSO	0 Hs	CSN	20243 Cs	CSO	0 Cs
✓ Overhaul	✓ Repair	✓ Modification					

WORK ORDER No. 0166

BOLETINES DE SERVICIO INCORPORADOS (SB'S):
72-417, 72-439, 72-893, 72-950, 72-977, 72-1063, 72-1064

DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD INCORPORADAS (AD's):
AD 2000-23-11, AD 2002-18-03, AD 2004-24-05

TACHAR EL TEXTO QUE NO FUERA APLICABLE
(CROSS OUT THE TEXT THAT IS NOT APPLICABLE)

Certifico que el trabajo aquí descrito fue realizado de acuerdo con la Regulación de Aeronavegabilidad de la DNA y con respecto al trabajo realizado la (s) parte (s) es (son) aprobada (s) para el retorno al servicio. Los detalles pertinentes a los trabajos realizados se encuentran en los archivos de este taller bajo la Orden de Trabajo N° 0166

I hereby certify that unless otherwise specified, the work identified and described on this work package was accomplished in accordance with Federal Aviation Administration Regulations and, in respect to that work, the item is approved for return to service. Pertinent details of the work performed are on file at this Repair Station

Fecha 14/2007 Firma Ing. Luis María Maggi
(Date) (Signature)
Representante / IAC DNA N° 1-B-402
AEROMOTORES SRL fecha

Fecha 14/2007 Firma Ing. Luis María Maggi
(Date) (Signature)
Representante / IAC DNA N° 1-B-402
AEROMOTORES SRL fecha

Sello (Stamp)

FAA Repair Station No. 0429983Y

Pluma y sello

NOTA: Esta página está reservada para anotar los antecedentes de todo el motor debiendo anexar el comprobante de la reparación efectuada, el cual debe ser firmado por el personal autorizado de la D. G. M. o de los Servicios Técnicos de los Deseos Aéreos.

Sup. 11/2007